


Poste de travail

Table de broyage/soudage

La table de broyage/soudage Geovent est utilisée lors du broyage avec meuleuse ou soudage. La table est conçue pour attraper la poussière de métal et la fumée de soudage puisque l'aspiration est directement placée sur le trajet des particules de broyage. La table de broyage est disponible avec ou sans panneau arrière. Celui-ci est fait d'acier avec des espaces d'extraction efficaces et est uniquement disponible en version standard pour les modèles 02-002 et 02-005.

Dimensions



02-002 Table de soudage.

Tableau de références

Art. No.	Description
02-001	Table de soudage – 600x600x800 mm (LxPxH) Flux d'air nécessaire: env. 1.500m ³ /h – pièce de raccord: ø160 mm
02-002	Table de soudage – 900x600x800 mm (LxPxH) Flux d'air nécessaire: env. 2.000m ³ /h – pièce de raccord: ø200 mm
02-003	Table de soudage – 1.200x600x800 mm (LxPxH) Flux d'air nécessaire: env. 2.500m ³ /h – pièce de raccord: ø250 mm
02-005	Table de soudage – 1.800x1.000x800 mm (LxPxH) Flux d'air nécessaire: env. 6.000m ³ /h – pièce de raccord: ø315 mm
02-006	Table de soudage – 2.500x800x800 mm (LxPxH) Flux d'air nécessaire: env. 6.500m ³ /h – pièce de raccord: 2xø315 mm (des deux côtés de la table)

Accessoires

Art. No.	Description
02-030	Panneau arrière - 900x185x600mm (LxPxH) Flux d'air nécessaire: env. 1.000 - 1.500 m ³ /h – pièce de raccord: ø200 mm avec tiroir de récupération
02-037	Console d'angle pour panneau d'extraction arrière
02-039	Support pour le montage de l'extraction arrière sur la table de soudage (jeu de 4 pièces)



Table de soudage.



02-002 Table de soudage.



Les tiges peuvent être facilement amovibles/changés si besoin.